


D I M M E


SERIE AME

Ame

Ref. BAMRAXM27



Ame




BANCO AME

Estructura de acero galvanizado.
Acabado lacado al horno con pintura en polvo en el color a definir.
Sentada de madera maciza de Iroko tratado.


Ref. BAMRAXM27

Ame

Ref. BAMRTAXM27



Ame




BANCO AME

Estructura de acero galvanizado.
Acabado lacado al horno con pintura en polvo en el color a definir.
Sentada de madera maciza de Iroko tratado.


Ref. BAMRTAXM27

Ame

Ref. BAMAXM27



Ame




BANCO AME

Estructura de acero galvanizado.
Acabado lacado al horno con pintura en polvo en el color a definir.
Sentada de madera maciza de Iroko tratado.

Ref. BAMAXM27


Ame

BANCO **AME** Ref. BAMAXM27 + Ref. BAMRAXM27




Ame

Ref. BAMRHM27



Ame




BANCO AME

Estructura de acero galvanizado.
Acabado lacado al horno con pintura en polvo en el color a definir.
Sentada de madera maciza de Iroko tratado.


Ref. BAMRHM27

Ame

Ref. BAMRTHM27



Ame




BANCO AME

Estructura de acero galvanizado.
Acabado lacado al horno con pintura en polvo en el color a definir.
Sentada de madera maciza de Iroko tratado.


Ref. BAMRTHM27

Ame

Ref. BAMHM27



Ame



BANCO AME

Estructura de acero galvanizado.
Acabado lacado al horno con pintura en polvo en el color a definir.
Sentada de madera maciza de Iroko tratado.

Ref. BAMHM27

Ame

BANCO **AME** Ref. BAMHM27 + Ref. BAMRHM27

